

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
 東京ビルディング 20 階
 産業ファンド投資法人
 代表者名 執行役員 倉 都 康 行
 (コード番号 3249)

資産運用会社名
 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 久 我 卓 也
 問合せ先 インダストリアル本部長 西 川 嘉 人
 TEL. 03-5293-7091

東北地方太平洋沖地震による影響等について（続報）

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。皆様の安全と、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

平成 23 年 3 月 14 日付「東北地方太平洋沖地震による影響等について」において、本投資法人が保有する物件における人的被害はなく、建物の倒壊及び津波の被害等も発生していないことをお知らせいたしました。その後の各物件の確認状況を下記の通りお知らせいたします。

記

各物件の稼働状況及び物的損害の状況は以下の通りです。

物件番号	物件名称	物的損害状況	稼働状況
L-1	IIF 東雲 LC	外構部分の一部破損	通常通りの稼働
L-4	IIF 野田 LC	特になし	通常通りの稼働
L-5	IIF 新砂 LC	外構部分の一部破損	通常通りの稼働
L-6	IIF 厚木 LC	特になし	通常通りの稼働
L-7	IIF 越谷 LC	特になし	通常通りの稼働
L-8	IIF 西宮 LC	特になし	通常通りの稼働
L-9	IIF 習志野 LC (底地)	特になし (※1)	—— (※2)
F-1	IIF 戸塚 TC (底地)	特になし	—— (※2)
F-2	IIF 横浜都筑 TC	特になし	通常通りの稼働
I-1	IIF 神戸地域冷暖房センター	特になし	通常通りの稼働
I-2	IIF 羽田空港 MC	特になし	通常通りの稼働

※1 外構部分の一部破損が確認されておりますが、本投資法人は当該資産の土地のみを所有しているため、外構部分は本投資法人の資産ではありません。

※2 本投資法人は当該資産の土地のみを所有しているため記載していませんが、施設は通常通り稼働しています。

なお、本投資法人は、物的損害の可能性のある物件について本日までに外部専門家を起用した現地調査を完了しております。現在、各物件の物的損害への対応費用について金額算定中であり、この結果につきましては今週中を目処に改めてお知らせする予定です。

以 上

* 本投資法人のホームページ： <http://www.iif-reit.com/>